

Rapport Streckenposten 37

Rapport von: Streckenposten Jakob Suter

Datum: 04.September 2010

Betrifft

Was Rapport betreffend Unfall auf Streckenabschnitt 37
Zeit Samstag, 04.09.2010, 14.39

Verletzt

Graf Maximilian von der Wildenfahrt, Graf-von-Seysse-Strasse 4, 6047 Kastanienbaum, Schweiz

Unfallhergang

Graf Maximilian von der Wildenfahrt startete am 04. September 2010 gegen 14:30 Uhr in das 5. Internationale Klausenclassic. In Kurve 37 der die Fahrtrichtung ändernden Kurven hängte das vordere Rad des Bugattis in die (aufgrund eines nicht verrückbaren Felsens) leicht hervorstehende Rennleitplanke ein, weil der Wagen zu nahe an den rechten Kurvenrand getrieben worden war. Dadurch drehte sich das Auto und durchbrach die gegenüberliegende (linke) Leitplanke mit hoher Geschwindigkeit. Der Wagen raste in der Folge die dahinterliegende Böschung hinunter, überschlug sich dabei und prallte schliesslich mit grosser Wucht gegen einen Felsen. Der Bugatti kam schliesslich unterhalb der Passstrasse (vor Kurveneinfahrt 37) zum Liegen. Das Auto von Herrn Graf von der Wildenfahrt, ein Bugatti Type 43 Grand Sport von 1927, erlitt einen Totalschaden.

Graf Maximilian wurde bei dem Überschlag aus dem Auto geschleudert und leicht verletzt. Er wurde mit Schürfwunden und einem Beinbruch gegen 15.23 von einem bereitstehenden Krankenwagen ins Kantonsspital Glarus gebracht.

Witterung

sonnig, trocken

Strassenverhältnisse

trockene Asphaltfahrbahn

OK Klausenclassic

Anwesende

Herr Pascal Stauffacher, Weinberghöhe 19, 8040 Zürich
Herr Michael Schmid, Dornacherstrasse 15, 6003 Luzern
Frau Charlotte Büttiker, Rispenstrasse 7, 8750 Glarus

Rapportende

sig.

Jakob Suter